



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 488**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МВД ОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида»
- 1.2. Адрес объекта 650055, г. Кемерово, ул. Спортивная, 38 а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание из 2 этажей, 199,7 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да.): 6372 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1984 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 01.07.2018; капитального ремонта бассейна- 01.07.2018

**сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 210 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»  
Краткое наименование: МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения);  
650066 г. Кемерово, ул. Спортивная, 38 а, тел. 8(3842) 58-41-21
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)  
Управление образования администрации города Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  
650991, город Кемерово, проспект Советский, 54, тел. 8(3842)36-46-19

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **детский сад**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте** (с длительным пребыванием, в т.н проживанием, на дому)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **160 человек**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: **ДА**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **остановка «Фабричная»,**

пассажирский автобус №8,17,19,80,81,101,15, ; троллейбус№ 1,3,6,11

воспитанников также привозят и забирают родители (законные представители) на личном транспорте.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **350 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые с таймером**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «Д»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: установка визуальной и тактильной информации
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный: установка пандуса, изготовление таблиц Брайля; светового и звукового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, установка мест отдыха
8	<b>Все зоны и участки</b>	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопка вызова, устройств, задерживающих закрывание дверей, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приёме

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по плану управления образования \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_ исполнение плана \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Доступность для всех категорий инвалидов \_\_\_\_\_ ;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

Доступно для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящими структурами \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

**не имеется**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата **14.09.2018г.**  
[http://zhit-vmeste .ru/](http://zhit-vmeste.ru/) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29» мая 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_ от «29» мая 2018 г
3. Решения рабочей группы по паспортизации ОСИ приказ № \_ от « 28 » мая 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ: Руководитель  
организации Заведующая  
МБДОУ №210 Козлова В.В.

---

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 488**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего».
- 1.2. Адрес объекта 650066,г. Кемерово, ул.Спортивная ,38 а,
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание этажей 2 ,кв.м.1199,7 .
- 1.4. Год постройки здания 1984год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 01.07.2018;капитального ремонта бассейна 01.07.2018*
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 210 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»  
Краткое наименование: МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 650066,г. Кемерово, ул.Спортивная ,38 а, тел.8(3842) 58-41-21
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации города Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :  
650991, город Кемерово, проспект Советский ,54,тел.8(3842)36-46-19

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образование и воспитание , присмотр и уход за детьми.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на колясках; инвалиды с нарушением опорно - Двигательного аппарата .нарушениями зрения;нарушениями слуха;нарушениями уметенного развития .
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 160
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: ДА

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **остановка «Фабричная»,** пассажирский автобус №8,17,19,80,81,101; троллейбус№ 1,3,6,11 маршрутные такси №5,6,10,15,17,21,33,45,81; воспитанников также привозят и забирают родители (законныеб представители) на личном транспорте.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м  
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да  
3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет  
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учётом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: установка визуальной и тактильной информации
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный: установка пандуса, изготовление таблиц Брайля; светового и звукового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, установка мест отдыха
8	<b>Все зоны и участки</b>	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопка вызова, устройств, задерживающих закрывание дверей, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приёме

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

В.В.Козлова, заведующая МБДОУ № 210,8(3842)52-41-21

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

« \_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№488**

**Кемеровская область, г. Кемерово**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«29» мая 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида».  
1.2. Адрес объекта: 650055, г. Кемерово, ул. Спортивная, 38а  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание этажей 2, кв.м.1199,7  
1.4. Год постройки здания 1984 год  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ - текущего - 01.07.2018; капитального ремонта бассейна 01.07.2018  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 210 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»  
Краткое наименование: МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) :  
650066 г. Кемерово, ул. Спортивная, 38а, тел. 8(3842) 58-41-21

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**остановка «Фабричная»,**

пассажирский автобус №8,17,19,80,81,101; троллейбус № 1,3,6,11

маршрутные такси №5,6,10,15,17,21,33,45,81;

воспитанников также привозят и забирают родители (законные представители) на личном транспорте.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)	1,2	30,
2	Вход (входы) в здание	ДУ	2, 3	11,12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	3	1-6,10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)	3	7-10,24,25, 28,29
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	3	13-16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	3	19-23,26,27
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)	2	32

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ доступно частично избирательно для категории инвалидов с нарушениями умственного развития.**



#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: установка визуальной и тактильной информации
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный: установка пандуса ,изготовление таблиц Брайля; светового и звукового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, установка мест отдыха
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопка вызова, устройств, задерживающих закрывание дверей, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приёме

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по плану управления образования \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_ плана управления образования \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступность для всех категорий инвалидов ;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_  
Доступно для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

- - -

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л на  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | _____ 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2л.     |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. на |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | 2 л.       |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л.    |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 30 л.

План-схема движения к объекту, по территории объекта и размещения функционально-планировочных элементов МБДОУ №210. \_\_\_\_\_ на 3 л.

Руководитель

рабочей группы,

Заведующая МБДОУ № 210 Козлова В.В.

(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз \_\_\_\_\_ Шамсудинова О.С. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Старший воспитатель Неволеская О.В. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Старшая медсестра \_\_\_\_\_ Прилепина О.В. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Член родительского комитета Жуков К.С..

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_ »  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида», 650066, г. Кемерово, ул. Спортивная, 38а  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	30,31 36,37	1. Отсутствуют доступные элементы информации об объекте	все	1. Организация доступных элементов информации об объекте	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	32-35	1. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. 2. Бордюры по краям пешеходных путей : высота менее 0,05м	К.О.С	1. Монтаж тактильных средств на покрытии пешеходных путей. 2. Монтаж бордюрного камня в соответствии с требованиями	ремонт (текущий и капитальный)
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1,2	30-37	1. Передвижение МНГ по участку к зданию затруднено (разбито-асфальто-бетонное покрытие). 2. Информационная поддержка на всех путях движения МНГ- отсутствует.	все	1. Восстановление асфальто-бетонного покрытия. 2. Организация информационной поддержки на всех путях МНГ.	ремонт (текущий и капитальный)

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория прилегающая к зданию	<b>ДЧ-И</b> (Г, У)	1,2	30-37	ремонт (текущий капитальный)
---------------------------------	--------------------	-----	-------	------------------------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида». 650066, г. Кемерово, ул. Спортивная, 38а  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	11	1. Не дублируется пандусами. 2. Ступени: не одинаковой формы: ширина проступей менее 0,4м, высота подъемов ступеней- более 0,12м. 3. поручни отсутствуют	все С,О С,О	1. Монтаж пандуса. 2. Реконструкция лестницы 3. Реконструкция поручней	ремонт (текущий, капитальный)
2.2	Пандус (наружный)	нет			1. Отсутствует пандус	все	Установка пандуса	ремонт (текущий, капитальный)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	11,12	1. Отсутствуют: - водоотвод, - дренажные и водосборные решетки: устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью пола; ширина просветов их ячеек не более 0,015м.	все	1. Монтаж: - водоотвода, - дренажных и водосборных решеток в соответствии с требованиями	ремонт (текущий, капитальный)
2.4	Дверь (входная)	есть	2,3	1,5,11,12	1. Полотно двери: - нижняя часть до высоты до 0,3м от уровня пола не защищена противоударной полосой, - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3-0,9м от уровня пола	К	1. Монтаж входной двери отвечающей требованиям	ремонт (текущий, капитальный)
2.5	Тамбур	есть	3	1,5,12	1. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки: устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью пола; ширина просветов их ячеек не более 0,015м.	все	1. Монтаж: дренажных и водосборных решеток в соответствии с требованиями	индивидуальное решение с ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	2,3	1,5,11,12	1.Отсутствие входа приспособленного для МНГ, с поверхности земли	все	Реконструкция входа	Индивидуальное решение с ТСП
--	-------------------------	------	-----	-----------	--	-----	---------------------	------------------------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход в здание</b>	ДУ	2,3	1,5,11,12	1.Индивидуальное решение с ТСП 2.ремонт (текущий, капитальный)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида», 650066 г. Кемерово, ул. Спортивная, 38а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	2,17,18	1. Приборы и устройства для открывания дверей не имеют форму, позволяющую управлять одной рукой - нелегко управляемые	все	1. Работы по адаптации устройств для открывания дверей	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	3,4,5	1 Поручни (при перепаде высот более 0,45м) отсутствуют : - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,5м - рельефные обозначения этажей 2. Ступени: - боковые края (не примыкающие к стене) без бортиков высотой более 0,02м.	все	1. Реконструкция поручней 2. Реконструкция ступеней	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	3	10,18	1. Информационные обозначения помещений не расположены: - рядом с дверью, со стороны ручки на высоте от 1,4 до 1,75м. - отсутствует дублирование рельефными знаками. 2. Полотно двери: нижняя часть до высоты до 0,3м от уровня пола не защищена противоударной полосой, - отсутствуют смотровые панели из прозрачного	все  К	1. Монтаж входной двери отвечающей требованиям	ремонт (текущий, капитальный)

					ударопрочного материала на высоте 0,3-0,9м от уровня пола			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	2- 6	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	3	2-6,10, 17,18	1. Отсутствуют выключатели и защищённые розетки на высоте 0,8м от уровня пола. 2. Отсутствуют зоны отдыха на каждом доступном этаже МНГ этаже ( в том числе и для инвалидов на креслах колясках) на 2,3 места. 3.Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проёмами, перед поворотом коммуникативных путей) на расстоянии 0,6м до объекта информации: - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильных (рифлёная поверхность)	все  все  С	1. Монтаж выключателей и розеток- на высоте 0,8м от уровня пола.  2. Организация отдыха на каждом этаже.  3. Монтаж предупредительной информации о препятствии	ремонт (текущий, капитальный)

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<b>ДЧ-И</b> (Г,У)	3	2-6,10,17,18	ремонт (текущий, капитальный)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** в вестибюлях следует предусмотреть установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов с дефектами слуха.



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I - зона обслуживания инвалидов**МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида», 650066, г. Кемерово, ул. Спортивная, 38а

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3	7-8, 24,25, 28,29	1. Свободное пространство: - размеры в плане менее 0,9 на 1,5м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов и устройств для инвалидов). 2. Зона для самостоятельного разворота на кресле-коляске (на 90-180гр.) менее 1,4м в диаметре. 3. Подходы к оборудованию и мебели: - менее 0,9м.; - менее 1,2м. (при необходимости поворота кресла коляски на 90гр). 4. Высота столов над уровнем пола для инд. пользования инвалидов на креслах-колясках - более 0,8м.	К К К	1. Адаптация свободного пространства.  2. Адаптация зоны для самостоятельного разворота.  3. Адаптация подходов к оборудованию и мебели.  4. Адаптация мебели	Индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	3	9,10, 28,29	1. Места для инвалидов: в доступной зоне зала не обеспечиваются: - полное восприятие демонстрационных, зрелищных музыкальных программ. В зале есть два выхода, но не приспособленных для прохода МГН. 2. Меры безопасности у мест для зрителей на креслах-колясках (ограда, буферная полоса, поребрик) - отсутствуют. 3. Не расположены с учётом эвакуации:	Все  К  Все	1. Адаптация элементов зала  2. Адаптация элементов зала  3. Адаптация элементов зала	Индивидуальное решение с ТСП

					- в зале, выходящих на самостоятельный путь не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей. 4. Места для лиц с дефектами слуха и зрения: - не размещены на расстоянии не более 10 м. от источника звука оборудования со специальными персональными приборами усиления слуха, - другие беспроводные индивидуальные средства, - дополнительная зона для переводчика жестового языка.	С,Г	4. Адаптация элементов зала	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	3	7-10, 24, 25, 28, 29	1. Места целевого назначения могут быть универсальными либо выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) 2. Информационные обозначения помещений не расположены: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - отсутствует дублирование рельефными знаками, отсутствует аварийное освещение	Все Все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками, Установка аварийного освещения	Индивидуальное решение с ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У)	3	7-10,24,25,28,29	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** предусматривать не 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчётного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании)

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II - места приложения труда**

МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида», 650066, г. Кемерово, ул. Спортивная, 38а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III - жилые помещения**МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида», 650066, г. Кемерово, ул. Спортивная, 38а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



				откидных сидений в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов.	все	3. Монтаж элементов информации в существующих санитарных комнатах	
				3. Отсутствуют информирующие обозначения помещений : - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	4. Адаптация слива воды	
				4. Рекомендовано использование: - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.			

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	3	13-16	ремонт (текущий капитальный)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**Рекомендовано использование:** водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами).

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида», 650066, г. Кемерово, ул. Спортивная, 38а  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	3	19-21, 26	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	3	22,23, 27	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	1.Отсутствие тактильных элементов информации	Все	1.Монтаж тактильных элементов информации	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	3	19-23, 26,27	1.Система средств информации и сигнализации об опасности не комплексная (визуальная, звуковая и тактильная) не соответствуют ГОСТ Р 51671 2.Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам в нормативных документах по стандартизации. 3. Система средств информации зон помещений не обеспечивает: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и	все	1. Организация комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности. 2. Соблюдение идентичности знаков и символов. 3.Создание функционально й системы средств информации	Индивидуальное решение с ТСР



					назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации и т.п.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	<b>ДУ</b>	3	19-23, 26,27	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Использование компенсирующих мероприятий при невозможности принять визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров : в залах, музеев, выставок и т.д.)

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год**

№ № п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности и объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности ) ***	Финансирование		Ответствен ный исполнитель соисполните ли	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.ру б.	Источн ик		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБДОУ № 210 Детский сад общеразвивающего вида	Кемеровск ая область, г. Кемерово, ул.Спортив ная,38а	№ 488							

*Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

**ТР** - текущий ремонт

**Рек** - реконструкция

**КР** - капитальный ремонт

**ПСД** - подготовка проектно-сметной документации

**Стр** - строительство

**Рек** - реконструкция

**Орг** - организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**  
**на территории \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ год**

№ № п/п	Наименование объекта и название организации, расположенно й на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключен ие
				Содержание работ*	Оценка работ* *		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБДОУ № 210 Детский сад общеразвиваю щего вида	Кемеровская область, г. Кемерово, ул.Спортивная, 38а	№ 488							

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

